

FORMATO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL					
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE QUEROCOTILLO, PROVINCIA CUTERVO, REGIÓN CAJAMARCA - 2020				
LUGAR	Querocotillo	PROVINCIA	Cutervo	REGIÓN:	Cajamarca
COMPONENTE	Línea de conducción	UBICACIÓN	Comunidad las Palmas	FECHA :	06/04/2021
ESTADO DE CONSERVACION	bueno	COORDENADAS UTM		E: 716620.78 N: 9304210.28	
					
CARACTERISTICAS					
Descripción	Camara rompe presion 02				
Material	: Concreto armado				
Cerco perimétrico.	: No cuenta				
Estado de conservación	: Bueno				
Tipo de tubería	: PVC Clase 7.5				
ESTADO	: Operativo				
Canastilla	: No cuenta				
Tubería de salida	: 2 1/2"				
DEFICIENCIAS					
- Se recomienda el uso de la camara de rompe presion 02 ya que se encuentra ubicado en una zona adecuada					
CONCLUSION					
- Muros y techo de concreto con hongos (falta de mantenimiento) - Se encuentra ubicado en una zona adecuada para el Sistema de gravedad - Se recomienda el mantenimiento de la captacion					