


CODIGO AMBIENTE: 100  USO ACTUAL: <b>ZAGUÁN</b>	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	




PRIMER NIVEL

1	<b>CIMIENTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ No se aprecian</li> </ul>	 <p>VISTA DESDE EL PATIO CENTRAL</p>					
2	<b>MUROS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Muros de 5.00 mtrs de altura</li> <li>❖ Muros de adobe con enlucido de yeso de e= 0.80 mtrs</li> </ul>						
3	<b>COLUMNAS O PILARES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ No se aprecian</li> </ul>						
4	<b>ENTREPISO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Entablado de madera machiembrada de 5" x ½" sobre vigas de madera de 9" x 2 ¾"</li> </ul>						
<b>PROYECTO:</b>  <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND</b>		<b>ALUMNOS :</b>  -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE		<b>FECHA:</b>  JULIO 2019		<b>HOJA:</b>  01	

CODIGO AMBIENTE: 100  USO ACTUAL: <b>ZAGUÁN</b>	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	



PRIMER NIVEL



10	<b>VENTANAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Ventana baja de 1.20 m de ancho x 2.70 m de altura , alfeizer de 1.00 m</li><li>❖ Envejecimiento del vidrio</li></ul>	 <p>VISTA INTERIOR DESDE EL ZAGUÁN</p>		
11	<b>PINTURA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Pintura latex celeste en los muros</li><li>❖ Pintura esmalte marrón en la puerta y mampara.</li></ul>			
12	<b>BARANDAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ No tiene</li></ul>			
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND</b> - CHICLAYO -		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b> JULIO 2019	<b>HOJA:</b>  03

CODIGO AMBIENTE: 100  USO ACTUAL: ZAGUÁN	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	



PRIMER NIVEL


5	<p><b>PISO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Piso loseta de 30 x 30 cm color hueso</li></ul>			
6	<p><b>ENLUCIDOS Y REVOQUES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Enlucido de yeso</li></ul>			
7	<p><b>CIELO RASO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Vigas de madera con pintura esmalte color marrón</li></ul>			
8	<p><b>TECHOS Y COBERTURAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ No se aprecia</li></ul>			
9	<p><b>PUERTAS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Puerta de madera revestida con pintura esmalte</li><li>❖ Puerta doble batiente de madera revestida con pintura esmalte.</li></ul>			
<p><b>PROYECTO:</b></p> <p><b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO-</b></p>		<p><b>ALUMNOS :</b></p> <p>-JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE</p>	<p><b>FECHA:</b></p> <p>JULIO 2019</p>	<p><b>HOJA:</b></p> <p>02</p>

CODIGO AMBIENTE: 100  USO ACTUAL: ZAGUÁN		ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BUENO 75%																	
		REGULAR 50%																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BUENO 75%																	
		REGULAR 50%																	
		MALO 25%																	
<div style="text-align: center;">  <p><b>PRIMER NIVEL</b></p> </div>																			
13	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b>  ❖ Inadecuado tendido de redes eléctricas	<div style="text-align: center;">  <p>CONTRAZÓCALO DE CEMENTO DE 25 CM</p> </div>																	
14	<b>INSTALACIONES SANITARIAS :</b>  ❖ Tendido inadecuado de redes sanitarias																		
15	<b>ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS:</b>  ❖ Contrazócalo de cemento de 0.25 cm de altura																		
16	<b>ELEMENTOS ESCULTORICOS Y/O MOLDURAS:</b>  ❖ No tiene																		
17	<b>ENCHAPE:</b>  ❖ No tiene																		
<b>PROYECTO:</b>  <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO-</b>		<b>ALUMNOS :</b>  -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE				<b>FECHA:</b>  JULIO 2019				<b>HOJA:</b>  04									

CODIGO AMBIENTE: 101  USO ACTUAL: GALERÍA	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	




PRIMER NIVEL

1	<b>CIMIENTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ No se aprecian</li> </ul>	 <p>COLUMNAS CON CAPITEL DÓRICO</p>					
2	<b>MUROS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Muros de 5.00 mtrs de altura</li> <li>❖ Muros de adobe con enlucido de yeso de e= 0.80 mtrs</li> <li>❖</li> </ul>						
3	<b>COLUMNAS O PILARES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Columnas con capiteles toscanos, con pedestal y contrazócalo de cemento</li> </ul>						
4	<b>ENTREPISO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Entablado de madera machiembreda de 5" x 1½" sobre vigas de madera de 9" x 2¾"</li> </ul>						
<b>PROYECTO:</b> INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE		<b>FECHA:</b> JULIO 2019		<b>HOJA:</b> 01	

CODIGO AMBIENTE: 101  USO ACTUAL: GALERÍA	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	




**PRIMER NIVEL**

10	<b>VENTANAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Ventana baja de 1.50 m de ancho x 2.70 m de altura , alfeizer de 1.00 m</li><li>❖ Envejecimiento del vidrio</li></ul>			
11	<b>PINTURA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Pintura latex celeste en los muros</li><li>❖ Pintura esmalte marrón en la puertas.</li></ul>			
12	<b>BARANDAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ No tiene</li></ul>			
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND</b> <b>- CHICLAYO -</b>		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b> JULIO 2019	<b>HOJA:</b>  03

CODIGO AMBIENTE: 101  USO ACTUAL: GALERÍA	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	




**PRIMER NIVEL**

5	<b>PISO:</b>  ❖ Piso loseta de 30 x 30 cm color hueso			
6	<b>ENLUCIDOS Y REVOQUES:</b>  ❖ Enlucido de yeso			
7	<b>CIELO RASO:</b>  ❖ Vigas de madera con pintura esmalte color marrón			
8	<b>TECHOS Y COBERTURAS:</b>  ❖ No se aprecia			
9	<b>PUERTAS :</b>  ❖ Puerta doble batiente de madera revestida con pintura esmalte.			
<b>PROYECTO:</b>  INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO-		<b>ALUMNOS :</b>  -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b>  JULIO 2019	<b>HOJA:</b>  02

CODIGO AMBIENTE: 101 USO ACTUAL: GALERÍA	ESTADO DE CONSERVACIÓN																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																
	REGULAR 50%																
	MALO 25%																




**PRIMER NIVEL**

13	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b>  ❖ Inadecuado tendido de redes eléctricas			
14	<b>INSTALACIONES SANITARIAS :</b>  ❖ Tendido inadecuado de redes sanitarias			
15	<b>ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS:</b>  ❖ Contrazócalo de cemento arena de 0.25 cm de altura			
16	<b>ELEMENTOS ESCULTORICOS Y/O MOLDURAS:</b>  ❖ Molduras de yeso ❖ Escultura de cemento con fractura mecánica			
17	<b>ENCHAPE:</b>  ❖ No tiene			
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO-</b>		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b> JULIO 2019	<b>HOJA:</b>  04

CODIGO AMBIENTE: 103  USO ACTUAL: DEPÓSITO	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	



**PRIMER NIVEL**

1	<b>CIMIENTOS:</b>  ❖ No se aprecian			
2	<b>MUROS:</b>  ❖ Muros de 5.00 mtrs de altura  ❖ Muros de adobe con enlucido de yeso de e= 0.80 mtrs			
3	<b>COLUMNAS O PILARES:</b>  ❖ Columnas con capiteles dóricos, con pedestal y contrazócalo de cemento			
4	<b>ENTREPISO:</b>  ❖ Entablado de madera machiembreada de 5" x 1/2" sobre vigas de madera de 9" x 2 3/4"			
<b>PROYECTO:</b>  INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND		<b>ALUMNOS :</b>  -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b>  JULIO 2019	<b>HOJA:</b>  01

CODIGO AMBIENTE: 103  USO ACTUAL: DEPÓSITO	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	




**PRIMER NIVEL**

10	<b>VENTANAS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Ventana baja de 1.50 m de ancho x 2.70 m de altura , alfeizer de 1.00 m</li> <li>❖ Envejecimiento del vidrio</li> </ul>						
11	<b>PINTURA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pintura latex celeste en los muros</li> <li>❖ Pintura esmalte marrón en las puertas.</li> </ul>						
12	<b>BARANDAS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ No tiene</li> </ul>						
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND</b> <b>- CHICLAYO -</b>		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE		<b>FECHA:</b> JULIO 2019		<b>HOJA:</b> 03	


CODIGO AMBIENTE: 103  USO ACTUAL: DEPÓSITO	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	



**PRIMER NIVEL**

5	<b>PISO:</b>  ❖ Piso loseta de 30 x 30 cm color hueso			
6	<b>ENLUCIDOS Y REVOQUES:</b>  ❖ Enlucido de yeso			
7	<b>CIELO RASO:</b>  ❖ Vigas de madera con pintura esmalte color marrón			
8	<b>TECHOS Y COBERTURAS:</b>  ❖ No se aprecia			
9	<b>PUERTAS :</b>  ❖ Puerta doble batiente de madera revestida con pintura esmalte.			
<b>PROYECTO:</b>  INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO-		<b>ALUMNOS :</b>  -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b>  JULIO 2019	<b>HOJA:</b>  02

CODIGO AMBIENTE: 103 USO ACTUAL: DEPÓSITO		ESTADO DE CONSERVACIÓN																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BUENO 75%																
		REGULAR 50%																
		MALO 25%																



**PRIMER NIVEL**


13	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b>  ❖ Inadecuado tendido de redes eléctricas	
14	<b>INSTALACIONES SANITARIAS :</b>  ❖ Tendido inadecuado de redes sanitarias	
15	<b>ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS:</b>  ❖ Contrazócalo de cemento de 0.25 cm de altura	
16	<b>ELEMENTOS ESCULTORICOS Y/O MOLDURAS:</b>  ❖ Molduras de yeso	
17	<b>ENCHAPE:</b>  ❖ No tiene	

PROYECTO: INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO-	ALUMNOS : -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	FECHA: JULIO 2019	HOJA: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">04</div>
--	---	----------------------	--

CODIGO AMBIENTE: 105  USO ACTUAL: <b>BIBLIOTECA</b>	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	




PRIMER NIVEL

1	<b>CIMIENTOS:</b>  ❖ No se aprecian						
2	<b>MUROS:</b>  ❖ Muros de 5.00 mtrs de altura  ❖ Muros de adobe con enlucido de yeso de e= 0.80 mtrs						
3	<b>COLUMNAS O PILARES:</b>  ❖ Columnas de ladrillo de 1.40 x 0.70 mtrs						
4	<b>ENTREPISO:</b>  ❖ Entablado de madera machiembrada de 5" x ½" sobre vigas de madera de 9" x 2 ¾"						
<b>PROYECTO:</b>  INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND		<b>ALUMNOS :</b>  -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE			<b>FECHA:</b>  JULIO 2019		<b>HOJA:</b>  01

CODIGO AMBIENTE: 105  USO ACTUAL: <b>BIBLIOTECA</b>	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	




**PRIMER NIVEL**

10	<b>VENTANAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ 3 unidades tipo “X” de vidrio – madera con protector de fierro forjado de dos hojas batientes. Vano de h= 2.50 mtrs x ancho = 1.50 mtrs</li><li>❖ Envejecimiento del vidrio</li></ul>			
11	<b>PINTURA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Pintura latex amarillo en los muros</li><li>❖ Pintura esmalte marrón en la puertas.</li></ul>			
12	<b>BARANDAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ No tiene</li></ul>			
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND</b> <b>- CHICLAYO -</b>		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b> JULIO 2019	<b>HOJA:</b>  03

CODIGO AMBIENTE: 105	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
USO ACTUAL: BIBLIOTECA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	



5	<b>PISO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Entablado de madera machiembrada de 5" x ½" sobre vigas</li> </ul>	
6	<b>ENLUCIDOS Y REVOQUES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Enlucido de yeso y parches de cemento arena</li> </ul>	
7	<b>CIELO RASO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Vigas de madera con pintura esmalte color marrón</li> </ul>	
8	<b>TECHOS Y COBERTURAS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ No se aprecia</li> </ul>	
9	<b>PUERTAS :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Puerta tipo "X" de madera con fresquilla, dos hojas batientes. Vano de h= 3.60 mtrs x ancho= 1.90 mtrs</li> </ul>	

PUERTA DE MADERA CON FRESQUILLA

PROYECTO:  <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO-</b>	ALUMNOS :  <b>-JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE</b>	FECHA:  <b>JULIO 2019</b>	HOJA:  <b>02</b>
---	--	---------------------------------	------------------------



CODIGO AMBIENTE: 105  USO ACTUAL: <b>BIBLIOTECA</b>	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	



PRIMER NIVEL

13	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Adosadas y empotradas</li> <li>❖ Inadecuado tendido de redes eléctricas</li> </ul>	
14	<b>INSTALACIONES SANITARIAS :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tendido inadecuado de redes sanitarias</li> </ul>	
15	<b>ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Zócalo de 37 cm y contrazócalo de cemento arena de h= 4 cm</li> </ul>	
16	<b>ELEMENTOS ESCULTORICOS Y/O MOLDURAS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Molduras de yeso</li> </ul>	
17	<b>ENCHAPE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ No tiene</li> </ul>	

PROYECTO:

INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO  
PEDRO A. LABARTHE DURAND  
- CHICLAYO-

ALUMNOS :

-JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE

FECHA:

JULIO 2019


HOJA:

04

CODIGO AMBIENTE: 106  USO ACTUAL:  TEATRÍN	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	



**PRIMER NIVEL**

1	<b>CIMIENTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ No se aprecian</li> </ul>						
2	<b>MUROS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Muros de 5.00 mtrs de altura</li> <li>❖ Muros de adobe con enlucido de yeso de e= 0.80 mtrs</li> </ul>						
3	<b>COLUMNAS O PILARES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Columnas de ladrillo de 1.40 x 0.70 mtrs</li> </ul>						
4	<b>ENTREPISO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Entablado de madera machiembreda de 5" x 1½" sobre vigas de madera de 9" x 2 ¾"</li> </ul>						
<b>PROYECTO:</b> INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE		<b>FECHA:</b> JULIO 2019		<b>HOJA:</b> 01	

CODIGO AMBIENTE: 106  USO ACTUAL: TEATRÍN	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	



**PRIMER NIVEL**

10	<b>VENTANAS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 3 unidades tipo “X” de vidrio – madera con protector de fierro forjado de dos hojas batientes. Vano de h= 2.50 mtrs x ancho = 1.50 mtrs</li> <li>❖ Envejecimiento del vidrio</li> </ul>		
11	<b>PINTURA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pintura latex amarillo en los muros</li> <li>❖ Pintura esmalte marrón en la puertas.</li> </ul>		
12	<b>BARANDAS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ No tiene</li> </ul>		
<b>PROYECTO:</b>  <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND</b> - CHICLAYO -		<b>ALUMNOS :</b>  -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b>  JULIO 2019
		<b>HOJA:</b>  03	

CODIGO AMBIENTE: 106  USO ACTUAL: TEATRÍN	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	



**PRIMER NIVEL**

- 5 **PISO:**
- ❖ Cemento pulido de 1.20 x1.20 mtrs
- 6 **ENLUCIDOS Y REVOQUES:**
- ❖ Enlucido de yeso y parches de cemento arena
- 7 **CIELO RASO:**
- ❖ Vigas de madera con pintura esmalte color marrón
- 8 **TECHOS Y COBERTURAS:**
- ❖ No se aprecia
- 9 **PUERTAS :**
- ❖ 3 unidades de tipo "X" de madera con fresquilla, dos hojas batientes. Vano de h= 3.60 mtrs x ancho= 1.90 mtrs



PUERTAS DE MADERA CON FRESQUILLA

PROYECTO:

INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO  
PEDRO A. LABARTHE DURAND  
- CHICLAYO-

ALUMNOS :

-JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE


FECHA:

JULIO 2019


HOJA:

02

CODIGO AMBIENTE: 106		ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
USO ACTUAL: TEATRÍN			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BUENO 75%																	
		REGULAR 50%																	
		MALO 25%																	



PRIMER NIVEL


13	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Adosadas y empotradas</li><li>❖ Inadecuado tendido de redes eléctricas</li></ul>	
14	<b>INSTALACIONES SANITARIAS :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Tendido inadecuado de redes sanitarias</li></ul>	
15	<b>ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Zócalo de 37 cm y contrazócalo de cemento arena de h= 4 cm</li></ul>	
16	<b>ELEMENTOS ESCULTORICOS Y/O MOLDURAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Molduras de yeso</li></ul>	
17	<b>ENCHAPE:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ No tiene</li></ul>	

PROYECTO: INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO-	ALUMNOS : -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	FECHA: JULIO 2019	HOJA: 04
--	---	----------------------	-------------

CODIGO AMBIENTE: 108  USO ACTUAL: DEPÓSITO	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	



**PRIMER NIVEL**

1	<b>CIMENTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ No se aprecian</li> </ul>						
2	<b>MUROS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Muros de 5.00 mtrs de altura</li> <li>❖ Muros de adobe con enlucido de yeso de e= 0.80 mtrs</li> </ul>						
3	<b>COLUMNAS O PILARES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Columnas con capiteles dóricos, con pedestal y contrazócalo de cemento</li> </ul>						
4	<b>ENTREPISO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Entablado de madera machiembreda de 5" x 1½" sobre vigas de madera de 9" x 2 ¾"</li> </ul>						
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND</b>		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE		<b>FECHA:</b> JULIO 2019		<b>HOJA:</b> 01	

CODIGO AMBIENTE: 108  USO ACTUAL: DEPÓSITO	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	



PRIMER NIVEL

10	<b>VENTANAS:</b>  ❖ 3 unidades de ventana baja de 1.50 m de ancho x 2.70 m de altura , alfeizer de 1.00 m  ❖ Envejecimiento del vidrio			
11	<b>PINTURA:</b>  ❖ Pintura latex celeste en los muros  ❖ Pintura esmalte marrón en la puertas.			
12	<b>BARANDAS:</b>  ❖ No tiene			
<b>PROYECTO:</b>  INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO -		<b>ALUMNOS :</b>  -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b>  JULIO 2019	<b>HOJA:</b>  03

CODIGO AMBIENTE: <b>108</b>  USO ACTUAL: <b>DEPÓSITO</b>	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	




5	<b>PISO:</b>  ❖ Piso loseta de 30 x 30 cm color hueso	
6	<b>ENLUCIDOS Y REVOQUES:</b>  ❖ Enlucido de yeso	
7	<b>CIELO RASO:</b>  ❖ Vigas de madera con pintura esmalte color marrón	
8	<b>TECHOS Y COBERTURAS:</b>  ❖ No se aprecia	
9	<b>PUERTAS :</b>  ❖ Puerta doble batiente de madera revestida con pintura esmalte.	
PROYECTO:  <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO-</b>		ALUMNOS :  -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE
		FECHA:  JULIO 2019
		HOJA:  02



CODIGO AMBIENTE: 111  USO ACTUAL: <b>DEPÓSITO</b>	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	




**PRIMER NIVEL**

1	<b>CIMIENTOS:</b>  ❖ No se aprecian			
2	<b>MUROS:</b>  ❖ Muros de 5.00 mtrs de altura  ❖ Muros de adobe con enlucido de yeso de e= 0.80 mtrs			
3	<b>COLUMNAS O PILARES:</b>  ❖ Columnas con capiteles dóricos, con pedestal y contrazócalo de cemento			
4	<b>ENTREPISO:</b>  ❖ Entablado de madera machiembreada de 5" x ½" sobre vigas de madera de 9" x 2 ¾"			
<b>PROYECTO:</b>  INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND		<b>ALUMNOS :</b>  -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b>  JULIO 2019	<b>HOJA:</b>  01

CODIGO AMBIENTE: 111  USO ACTUAL: <b>DEPÓSITO</b>	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	



**PRIMER NIVEL**


10	<b>VENTANAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ 3 unidades de ventana baja de 1.50 m de ancho x 2.70 m de altura , alfeizer de 1.00 m</li><li>❖ Envejecimiento del vidrio</li></ul>			
11	<b>PINTURA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Pintura latex celeste en los muros</li><li>❖ Pintura esmalte marrón en las puertas.</li></ul>			
12	<b>BARANDAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ No tiene</li></ul>			
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO -</b>		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b> JULIO 2019	<b>HOJA:</b>  03

CODIGO AMBIENTE: 111  USO ACTUAL: <b>DEPÓSITO</b>	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	



PRIMER NIVEL

5	<b>PISO:</b>  ❖ Piso loseta de 30 x 30 cm color hueso		
6	<b>ENLUCIDOS Y REVOQUES:</b>  ❖ Enlucido de yeso		
7	<b>CIELO RASO:</b>  ❖ Vigas de madera con pintura esmalte color marrón		
8	<b>TECHOS Y COBERTURAS:</b>  ❖ No se aprecia		
9	<b>PUERTAS :</b>  ❖ Puerta doble batiente de madera revestida con pintura esmalte.		
PROYECTO:  <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO-</b>		ALUMNOS :  -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	FECHA:  JULIO 2019
		HOJA:  02	

CODIGO AMBIENTE: 111  USO ACTUAL: <b>DEPÓSITO</b>		ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BUENO 75%																	
		REGULAR 50%																	
		MALO 25%																	
<div style="text-align: center;">  <p><b>PRIMER NIVEL</b></p> </div>		13	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b>  ❖ Inadecuado tendido de redes eléctricas																
		14	<b>INSTALACIONES SANITARIAS :</b>  ❖ Tendido inadecuado de redes sanitarias																
		15	<b>ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS:</b>  ❖ Contrazócalo de cemento de 0.25 cm de altura																
		16	<b>ELEMENTOS ESCULTORICOS Y/O MOLDURAS:</b>  ❖ Molduras de yeso																
		17	<b>ENCHAPE:</b>  ❖ No tiene																
PROYECTO:  <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO-</b>		ALUMNOS :  -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE		FECHA:  JULIO 2019	HOJA:  <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">04</div>														



CODIGO AMBIENTE: 112  USO ACTUAL: PATIO	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	




**PRIMER NIVEL**

10	<b>VENTANAS:</b>  ❖ 5 unidades tipo “X” de vidrio – madera con protector de fierro forjado de dos hojas batientes. Vano de h= 2.50 mtrs x ancho = 1.50 mtrs  ❖ Envejecimiento del vidrio		
11	<b>PINTURA:</b>  ❖ Pintura latex celeste en los muros		
12	<b>BARANDAS:</b>  ❖ No tiene		
<b>PROYECTO:</b>  <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO -</b>		<b>ALUMNOS :</b>  -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b>  JULIO 2019
		<b>HOJA:</b>  03	






CODIGO AMBIENTE: 112		ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
USO ACTUAL: PATIO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BUENO 75%																	
		REGULAR 50%																	
		MALO 25%																	



PRIMER NIVEL


13	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Adosadas y empotradas</li><li>❖ Inadecuado tendido de redes eléctricas</li></ul>	
14	<b>INSTALACIONES SANITARIAS :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Tendido inadecuado de redes sanitarias</li></ul>	
15	<b>ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Contrazócalo de cemento arena de 25 cm de altura</li></ul>	
16	<b>ELEMENTOS ESCULTORICOS Y/O MOLDURAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Molduras de yeso</li></ul>	
17	<b>ENCHAPE:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ No tiene</li></ul>	

PROYECTO: INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO-	ALUMNOS : -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	FECHA: JULIO 2019	HOJA: 04
---	---	----------------------	-------------

CODIGO AMBIENTE: 113  USO ACTUAL:  MECÁNICA DE PRODUCCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	




PRIMER NIVEL

1	<b>CIMIENTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ No se aprecian</li></ul>			
2	<b>MUROS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Muros de 5.00 mtrs de altura</li><li>❖ Muros de adobe con enlucido de yeso de e= 0.80 mtrs</li></ul>			
3	<b>COLUMNAS O PILARES:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Columnas de ladrillo de 0.70 x 0.70 mtrs</li></ul>			
4	<b>ENTREPISO:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Entablado de madera machiembreda de 5" x ½" sobre vigas de madera de 9" x 2 ¾"</li></ul>			
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND</b>		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b> JULIO 2019	<b>HOJA:</b>  01

CODIGO AMBIENTE: 113  USO ACTUAL:  MECÁNICA DE PRODUCCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	




**PRIMER NIVEL**

10	<b>VENTANAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ 5 unidades tipo “X” de vidrio – madera con protector de fierro forjado de dos hojas batientes. Vano de h= 2.50 mtrs x ancho = 1.50 mtrs</li><li>❖ Envejecimiento del vidrio</li></ul>			
11	<b>PINTURA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Pintura latex celeste en los muros</li></ul>			
12	<b>BARANDAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ No tiene</li></ul>			
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND</b> <b>- CHICLAYO -</b>		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b> JULIO 2019	<b>HOJA:</b>  03

CODIGO AMBIENTE: 113  USO ACTUAL:  MECÁNICA DE PRODUCCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	




**PRIMER NIVEL**


5	<b>PISO:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Cemento pulido de 1.20 x 1.20 mtrs</li></ul>			
6	<b>ENLUCIDOS Y REVOQUES:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Enlucido de yeso y parches de cemento arena</li></ul>			
7	<b>CIELO RASO:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Vigas de madera con pintura esmalte color marrón</li></ul>			
8	<b>TECHOS Y COBERTURAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ No se aprecia</li></ul>			
9	<b>PUERTAS :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ 1 unidad de tipo “X” de madera con fresquilla, dos hojas batientes. Vano de h= 3.60 mtrs x ancho= 1.20 mtrs</li></ul>			
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO-</b>		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b> JULIO 2019	<b>HOJA:</b>  02

[illegible]

## PRIMER NIVEL

13	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Adosadas y empotradas</li><li>❖ Inadecuado tendido de redes eléctricas</li></ul>			
14	<b>INSTALACIONES SANITARIAS :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Tendido inadecuado de redes sanitarias</li></ul>			
15	<b>ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Contrazócalo de cemento arena de 25 cm de altura</li></ul>			
16	<b>ELEMENTOS ESCULTORICOS Y/O MOLDURAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Molduras de yeso</li></ul>			
17	<b>ENCHAPE:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ No tiene</li></ul>			
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO-</b>		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b> JULIO 2019	<b>HOJA:</b> 04


CODIGO AMBIENTE: 200	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	USO ACTUAL:	BUENO 75%																
	GALERÍA	REGULAR 50%																
		MALO 25%																




SEGUNDO NIVEL

1	<b>CIMIENTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ No se aprecian</li> </ul>				
2	<b>MUROS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Muros de 4.00 mtrs de altura</li> <li>❖ Muros de paneles de quincha con estructura de madera</li> </ul>				
3	<b>COLUMNAS O PILARES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 14 Columnas con capiteles toscanos, con pedestal y contrazócalo de cemento</li> </ul>				
4	<b>ENTREPISO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ No presenta</li> </ul>				
<b>PROYECTO:</b> INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE		<b>FECHA:</b> JULIO 2019	<b>HOJA:</b> 01


CODIGO AMBIENTE: 200  USO ACTUAL:  GALERÍA	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	




**SEGUNDO NIVEL**

10	<b>VENTANAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ 5 unidades tipo “X” de vidrio – madera con protector de fierro forjado de dos hojas batientes. Vano de h= 2.50 mtrs x ancho = 1.50 mtrs</li><li>❖ Envejecimiento del vidrio</li></ul>			
11	<b>PINTURA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Pintura latex celeste en los muros</li></ul>			
12	<b>BARANDAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Balaustres de madera con pintura esmalte color marrón</li></ul>			
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND</b> <b>- CHICLAYO -</b>		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b> JULIO 2019	<b>HOJA:</b>  03

CODIGO AMBIENTE: <b>200</b> USO ACTUAL: GALERÍA	ESTADO DE CONSERVACIÓN																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																
	REGULAR 50%																
	MALO 25%																




**SEGUNDO NIVEL**


5	<b>PISO:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Madera machiembrada</li></ul>			
6	<b>ENLUCIDOS Y REVOQUES:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Enlucido de yeso y parches de cemento arena</li></ul>			
7	<b>CIELO RASO:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Vigas de madera con pintura esmalte color marrón</li></ul>			
8	<b>TECHOS Y COBERTURAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Cubierta gran onda Eternit</li></ul>			
9	<b>PUERTAS :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ 1 unidad de tipo “X” de madera con fresquilla, dos hojas batientes. Vano de h= 3.60 mtrs x ancho= 1.20 mtrs</li></ul>			
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO-</b>		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b> JULIO 2019	<b>HOJA:</b>  02

CIELO RASO, ENTRAMADO DE MADERA


CODIGO AMBIENTE: 200	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
USO ACTUAL:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GALERÍA	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	




**SEGUNDO NIVEL**

13	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Adosadas y empotradas</li><li>❖ Inadecuado tendido de redes eléctricas</li></ul>			
14	<b>INSTALACIONES SANITARIAS :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Tendido inadecuado de redes sanitarias</li></ul>			
15	<b>ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Contrazócalo de cemento arena de 25 cm de altura</li></ul>			
16	<b>ELEMENTOS ESCULTORICOS Y/O MOLDURAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Molduras de yeso</li></ul>			
17	<b>ENCHAPE:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ No tiene</li></ul>			
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO-</b>		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b> JULIO 2019	<b>HOJA:</b>  04


CODIGO AMBIENTE: 201  USO ACTUAL:  AULA	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	



### SEGUNDO NIVEL

1	<b>CIMIENTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ No se aprecian</li> </ul>						
2	<b>MUROS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Muros de 4.00 mtrs de altura</li> <li>❖ Muros de paneles de quincha con estructura de madera</li> </ul>						
3	<b>COLUMNAS O PILARES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Columnas de ladrillo de 30 x 30 cm</li> </ul>						
4	<b>ENTREPISO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ No presenta</li> </ul>						
<b>PROYECTO:</b>  <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND</b>		<b>ALUMNOS :</b>  -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE		<b>FECHA:</b>  JULIO 2019		<b>HOJA:</b>  01	


CODIGO AMBIENTE: 201	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
USO ACTUAL:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
AULA	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	




**SEGUNDO NIVEL**

10	<b>VENTANAS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 5 unidades tipo “X” de vidrio – madera con protector de fierro forjado de dos hojas batientes. Vano de h= 2.50 mtrs x ancho = 1.50 mtrs</li> <li>❖ Envejecimiento del vidrio</li> </ul>						
11	<b>PINTURA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pintura latex celeste en los muros</li> </ul>						
12	<b>BARANDAS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ No se aprecian</li> </ul>						
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND</b> <b>- CHICLAYO -</b>		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE		<b>FECHA:</b> JULIO 2019		<b>HOJA:</b> 03	


CODIGO AMBIENTE: 201 USO ACTUAL: AULA	ESTADO DE CONSERVACIÓN																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																
	REGULAR 50%																




SEGUNDO NIVEL

5	<b>PISO:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Madera machiembrada</li></ul>			
6	<b>ENLUCIDOS Y REVOQUES:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Enlucido de yeso y parches de cemento arena</li></ul>			
7	<b>CIELO RASO:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Vigas de madera con pintura esmalte color marrón</li></ul>			
8	<b>TECHOS Y COBERTURAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Cubierta gran onda Eternit</li></ul>			
9	<b>PUERTAS :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ 1 unidad de tipo “X” de madera con fresquilla, dos hojas batientes. Vano de h= 3.60 mtrs x ancho= 1.20 mtrs</li></ul>			
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND</b> <b>- CHICLAYO-</b>		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b> JULIO 2019	<b>HOJA:</b>  02

CODIGO AMBIENTE: 201	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
USO ACTUAL:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
AULA	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	



**SEGUNDO NIVEL**


13	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Adosadas y empotradas</li><li>❖ Inadecuado tendido de redes eléctricas</li></ul>			
14	<b>INSTALACIONES SANITARIAS :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Tendido inadecuado de redes sanitarias</li></ul>			
15	<b>ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Contrazócalo de cemento arena de 25 cm de altura</li></ul>			
16	<b>ELEMENTOS ESCULTORICOS Y/O MOLDURAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Molduras de yeso</li></ul>			
17	<b>ENCHAPE:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ No tiene</li></ul>			
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND</b> <b>- CHICLAYO-</b>		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b> JULIO 2019	<b>HOJA:</b>  04




CODIGO AMBIENTE: 202	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
DEPÓSITO	MALO 25%																	




**SEGUNDO NIVEL**

10	<b>VENTANAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ 5 unidades tipo “X” de vidrio – madera con protector de fierro forjado de dos hojas batientes. Vano de h= 2.50 mtrs x ancho = 1.50 mtrs</li><li>❖ Envejecimiento del vidrio</li></ul>			
11	<b>PINTURA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Pintura latex celeste en los muros</li></ul>			
12	<b>BARANDAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ No se aprecian</li></ul>			
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND</b> <b>- CHICLAYO -</b>		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b> JULIO 2019	<b>HOJA:</b>  03

[illegible]


## SEGUNDO NIVEL

5	<b>PISO:</b>  ❖ Madera machiembrada	  TEATRINA		
6	<b>ENLUCIDOS Y REVOQUES:</b>  ❖ Enlucido de yeso y parches de cemento arena			
7	<b>CIELO RASO:</b>  ❖ Vigas de madera con pintura esmalte color marrón			
8	<b>TECHOS Y COBERTURAS:</b>  ❖ Cubierta gran onda Eternit			
9	<b>PUERTAS :</b>  ❖ 1 unidad de tipo “X” de madera con fresquilla, dos hojas batientes. Vano de h= 3.60 mtrs x ancho= 1.20 mtrs			
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO-</b>		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b> JULIO 2019	<b>HOJA:</b>  02

CODIGO AMBIENTE: 202	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
USO ACTUAL:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DEPÓSITO	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	




**SEGUNDO NIVEL**

13	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Adosadas y empotradas</li><li>❖ Inadecuado tendido de redes eléctricas</li></ul>			
14	<b>INSTALACIONES SANITARIAS :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Tendido inadecuado de redes sanitarias</li></ul>			
15	<b>ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Contrazócalo de cemento arena de 25 cm de altura</li></ul>			
16	<b>ELEMENTOS ESCULTORICOS Y/O MOLDURAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Molduras de yeso</li></ul>			
17	<b>ENCHAPE:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ No tiene</li></ul>			
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO-</b>		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b> JULIO 2019	<b>HOJA:</b>  04

CODIGO AMBIENTE: 205  USO ACTUAL:  PASILLO	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	



SEGUNDO NIVEL

1	<b>CIMIENTOS:</b>  ❖ No se aprecian						
2	<b>MUROS:</b>  ❖ Muros de 4.00 mtrs de altura  ❖ Muros de paneles de quincha con estructura de madera						
3	<b>COLUMNAS O PILARES:</b>  ❖ Columnas de ladrillo de 30 x 30 cm						
4	<b>ENTREPISO:</b>  ❖ No presenta						
<b>PROYECTO:</b>  INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND		<b>ALUMNOS :</b>  -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE		<b>FECHA:</b>  JULIO 2019		<b>HOJA:</b>  01	

CODIGO AMBIENTE: 205	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
USO ACTUAL:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PASILLO	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	



### SEGUNDO NIVEL

10	<b>VENTANAS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 3 unidades tipo “X” de vidrio – madera con protector de fierro forjado de dos hojas batientes. Vano de h= 2.50 mtrs x ancho = 1.50 mtrs</li> <li>❖ Envejecimiento del vidrio</li> </ul>						
11	<b>PINTURA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pintura latex celeste en los muros</li> </ul>						
12	<b>BARANDAS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ No se aprecian</li> </ul>						
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO -</b>		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE		<b>FECHA:</b> JULIO 2019		<b>HOJA:</b> 03	

CODIGO AMBIENTE: 205  USO ACTUAL:  PASILLO	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	



SEGUNDO NIVEL

5	<b>PISO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Madera machiembrada</li> </ul>			
6	<b>ENLUCIDOS Y REVOQUES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Enlucido de yeso y parches de cemento arena</li> </ul>			
7	<b>CIELO RASO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Vigas de madera con pintura esmalte color marrón</li> </ul>			
8	<b>TECHOS Y COBERTURAS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ No se aprecian</li> </ul>			
9	<b>PUERTAS :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1 unidad de tipo “X” de madera con fresquilla, dos hojas batientes. Vano de h= 2.40 mtrs x ancho= 1.20 mtrs</li> </ul>			
<b>PROYECTO:</b>  <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO-</b>		<b>ALUMNOS :</b>  -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE		<b>FECHA:</b>  JULIO 2019
				<b>HOJA:</b>  02



CODIGO AMBIENTE: <b>2010</b>	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
USO ACTUAL:																		
DESHABITADO	MALO 25%																	




**SEGUNDO NIVEL**

1	<b>CIMIENTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ No se aprecian</li> </ul>						
2	<b>MUROS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Muros de 4.00 mtrs de altura</li> <li>❖ Muros de paneles de quincha con estructura de madera</li> </ul>						
3	<b>COLUMNAS O PILARES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Columnas de ladrillo de 30 x 30 cm</li> </ul>						
4	<b>ENTREPISO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ No presenta</li> </ul>						
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND</b>		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE		<b>FECHA:</b> JULIO 2019		<b>HOJA:</b> 01	

CODIGO AMBIENTE: 210  USO ACTUAL:  DESHABITADO	ESTADO DE CONSERVACIÓN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	




SEGUNDO NIVEL

10	<b>VENTANAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ 3 unidades tipo “X” de vidrio – madera con protector de fierro forjado de dos hojas batientes. Vano de h= 2.50 mtrs x ancho = 1.50 mtrs</li><li>❖ Envejecimiento del vidrio</li></ul>			
11	<b>PINTURA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Pintura latex beige y rosado en los muros</li></ul>			
12	<b>BARANDAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ No se aprecian</li></ul>			
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO -</b>		<b>ALUMNOS :</b> -JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE	<b>FECHA:</b> JULIO 2019	<b>HOJA:</b>  03

# ESTADO DE CONSERVACIÓN

<div> <div>CODIGO AMBIENTE: 210</div> <div>USO ACTUAL:</div> <div>DESHABITADO</div> </div>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BUENO 75%																	
	REGULAR 50%																	
	MALO 25%																	




SEGUNDO NIVEL

5	<p><b>PISO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Madera machiembrada</li></ul>			
6	<p><b>ENLUCIDOS Y REVOQUES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Enlucido de yeso y parches de cemento arena</li></ul>			
7	<p><b>CIELO RASO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Vigas de madera con pintura esmalte color marrón</li></ul>			
8	<p><b>TECHOS Y COBERTURAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ No se aprecian</li></ul>			
9	<p><b>PUERTAS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ 1 unidad de tipo “X” de madera con fresquilla, dos hojas batientes. Vano de h= 2.40 mtrs x ancho= 1.20 mtrs</li></ul>			
		<p>PISO DE MADERA MACHIEMBRADA</p>		
<p>PROYECTO:</p> <p>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO-</p>		<p>ALUMNOS :</p> <p>-JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE</p>	<p>FECHA:</p> <p>JULIO 2019</p>	<p>HOJA:</p> <p>02</p>



PISO DE MADERA MACHIEMBRADA

[illegible]

## SEGUNDO NIVEL

13	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Adosadas y empotradas</li> <li>❖ Inadecuado tendido de redes eléctricas</li> </ul>			
14	<b>INSTALACIONES SANITARIAS :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tendido inadecuado de redes sanitarias</li> </ul>			
15	<b>ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Contrazócalo de cemento arena de 25 cm de altura</li> </ul>			
16	<b>ELEMENTOS ESCULTORICOS Y/O MOLDURAS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Molduras de yeso</li> </ul>			
17	<b>ENCHAPE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ No tiene</li> </ul>			
<b>PROYECTO:</b> <b>INTERVENCIÓN EN EL POLITÉCNICO PEDRO A. LABARTHE DURAND - CHICLAYO-</b>		<b>ALUMNOS :</b> <b>-JIMENEZ MONTOYA, BRIGITTE</b>	<b>FECHA:</b> <b>JULIO 2019</b>	<b>HOJA:</b> <b>04</b>





