

FORMATO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL					
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE QUEROCOTILLO, PROVINCIA CUTERVO, REGIÓN CAJAMARCA - 2020				
LUGAR	Querocotillo	PROVINCIA	Cutervo	REGIÓN:	Cajamarca
COMPONENTE	Línea de conducción	UBICACIÓN	Carretera a Agua Blanca	FECHA :	06/04/2021
ESTADO DE CONSERVACION	bueno	COORDENADAS UTM		E: 717655.84 N: 9306876.22	
					
CARACTERISTICAS PTAR					
Descripción	LAGUNAS DE OXIDACIÓN				
Material	Geomembrana, lámina geo sintética para asegurar la estanquidad				
Cerco perimétrico.	No cuenta				
Estado de conservación	Malo, una se encuentra destruida y otra funcionando pero con presencia de vegetación en su superficie				
Dimensiones	Largo 25 m x Ancho 50 m y profundidad 2.15 m				
ESTADO	Inoperativo				
Descripción	CÁMARA DE REJAS				
Material	Concreto armado				
Cerco perimétrico.	No cuenta				
Estado de conservación	En mal estado, paredes y rejillas deterioradas				
Tubería de llegada	8"				
Dimensiones	1.2 x 1.5 m				
CONCLUSION					
<ul style="list-style-type: none"> - Lagunas de oxidación en mal estado - Se encuentra ubicado en una zona adecuada para el Sistema de gravedad - Se recomienda el uso y ubicación del terreno debido a que se encuentra en una zona adecuada para el funcionamiento del sistema de alcantarillado - Se recomienda la demolición de la estructura existente para la construcción de una nueva PTAR. 					