


FORMATO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL					
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE QUEROCOTILLO, PROVINCIA CUTERVO, REGIÓN CAJAMARCA - 2020				
LUGAR	Querocotillo	PROVINCIA	Cutervo	REGIÓN:	Cajamarca
COMPONENTE	Línea de conducción	UBICACIÓN	Carretera a Agua Blanca	FECHA :	06/04/2021
ESTADO DE CONSERVACION	bueno		COORDENADAS UTM		E: 717172.12 N: 9305699.69
					
CARACTERISTICAS					
Descripción	Reservorio				
Material	Concreto armado				
Cerco perimétrico.	No cuenta				
Estado de conservación	Bueno				
Volumen	200 m3				
ESTADO	Operativo				
Tubería de entrada	La tubería de 3 plg				
Tipo y clase	PVC Clase 7.5				
Caseta de cloración	Cuenta				
Caseta de válvulas	Algunos accesorios se encuentran deteriorado				
DEFICIENCIAS					
- Se recomienda el uso del reservorio ya que se encuentra ubicado en una zona adecuada para abastecer al sistema de agua					
CONCLUSION					
- Muros y techo de concreto con hongos (falta de mantenimiento) - Se encuentra ubicado en una zona adecuada para el Sistema de gravedad - Se recomienda el mantenimiento del reservorio					