

FORMATO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL					
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE QUEROCOTILLO, PROVINCIA CUTERVO, REGIÓN CAJAMARCA - 2020				
LUGAR	Querocotillo	PROVINCIA	Cutervo	REGIÓN:	Cajamarca
COMPONENTE	Línea de conducción	UBICACIÓN	Comunidad las Palmas	FECHA :	06/04/2021
ESTADO DE CONSERVACION	bueno	COORDENADAS UTM		E: 716873.29 N: 9304109.82	
					
CARACTERISTICAS					
Descripción	Camara rompe presion 01				
Material	Concreto armado				
Cerco perimétrico.	No cuenta				
Estado de conservación	Bueno				
Tipo de tubería	PVC Clase 7.5				
ESTADO	Operativo				
Canastilla	No cuenta				
Tubería de salida	2 1/2"				
DEFICIENCIAS					
- Se recomienda el uso de la camara de rompe presion 01 ya que se encuentra ubicado en una zona adecuada					
CONCLUSION					
- Muros y techo de concreto con hongos (falta de mantenimiento) - Se encuentra ubicado en una zona adecuada para el Sistema de gravedad - Se recomienda el mantenimiento de la captacion					